

COMUNICAZIONE TECNICA N° 128 DEL 2 AGOSTO 2022

## Ultimi aggiornamenti firmware rilasciati per moduli IP150/IP150+ e PCS265LTE

In questi giorni Paradox ha rilasciato dei nuovi aggiornamenti per tutti i moduli che si collegano sui nuovi server SWAN. Questi aggiornamenti miglioreranno la qualità della connessione.

Per **IP150** versione 5.02.058

Per **IP150+** versione 5.06.014

Per **PCS265LTE** versione 5.01.010

Tutti gli Utenti Principali dei sistemi che utilizzano frequentemente l'applicazione Insite Gold hanno sicuramente ricevuto, durante l'uso dell'applicazione stessa, l'invito ad aggiornare i loro moduli. Chi non avesse effettuato questo aggiornamento potrebbe trovarsi ora con il sito non più raggiungibile da Insite Gold, proprio perché il firmware dei vari moduli non è stato aggiornato.

Dove si verifica questa problematica, l'installatore può eseguire l'operazione di *Module restart* dal Menu Installatore dell'applicazione Insite Gold e successivamente, sempre dallo stesso Menu Installatore, eseguire l'operazione *Module update* per aggiornare, all'ultima versione, il firmware del modulo.

Se il PCS265LTE dovesse non rispondere all'applicazione o alla connessione con BabyWare, eseguire un riavvio del PCS265LTE inviando il comando SMS **Padmin.RESET**

Si ricorda, inoltre, che l'abbonamento è rinnovabile anche se manca il collegamento con il server SWAN, solo se l'abbonamento è scaduto. Nel caso l'abbonamento non sia scaduto, è necessaria la connessione al server SWAN per poter accedere all'opzione di fatturazione dal menu dell'applicazione.

---